

琴似駅の現状報告

12月22日に設置された地下鉄琴似駅エレベーター横の柵を点検。
交通局からの報告では、

エレベーター地上、エレベーター内、地下の3箇所に注意書きを張った。
仮設柵の設置を行った。

エレベーター注意書き

エレベーター側


エレベーター反対側

コンコースから奥



エレベーター地上、エレベーター内、地下の3箇所に注意書きを張った。については、確かに注意書きを張ってあり、地下は、エレベーターに向かって左側の床から約120センチ程の高さに張り紙をしてある。エレベーター内はエレベーターは行って右側（鏡のすぐ右。床から130センチ程の高さに張ってある。）地上は、エレベーター向かって左側、床から80センチほどの高さに設置。上に駅内の案内板の下に張ってあるため、見にくくなっている。

仮設柵の設置について、ステンレス製の柵。



当方からの要望

- ・ 張り紙がエレベーターボタン側ではなく、反対側に貼ってあるためエレベーターボタン側に貼るよう伝えた。
- ・ 壁から54cmの幅が空いているためポトスを使用していないときは、黄色いテープを貼るよう伝えた。
- ・ 注意書きの字が小さく目立たないため大きくするよう伝えた。

交通局からの返答

- ・ 張り紙の位置については、スペースを確認し可能な限りボタン側に変更する。
- ・ テープについては、ポトス側に確認を取り内部で検討する。
- ・ 注意書きの字、表現をどのようにしたら分かりやすいのか教えてほしい。

交通局から

現在、段差部分を埋める案で固まったが、果たしてそれがいい方法なのか教えてほしい。年末に係るため、業者が稼働しないため工事は年明けになるが、工事内容は出来れば年内に決めたい。
26日 11:00 ~ 27日 11:00 ~ 28日 午前、午後OK のいずれかで打合せ